


Koneen piirikortilla äänimerkki joka ilmaisee esim puhaltimeen vikaantumisen.

Vakiona Airfri piirikortilla



Piirt.	28.02.18	AP	File	No.		Sivu 1/1
Suunn.	28.02.18	AP				
Muutos	* 05.09.22	AP			Kaavion nimi SÄHKÖKAAVIO SISÄINEN Model 60, Model 100, Model 130	Piir. tyypp. S Phase 1
Hyväk.						Piir. No. 60800062 Ver. G